




MAPPATURA/CENSIMENTO MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Indagine finalizzata a determinare l'eventuale presenza di Materiali Contenenti Amianto



CODICE: 11*1*14

Categorie: [ANALISI DI LABORATORIO -
VERIFICHE AMBIENTALI, CONSULENZE](#)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Individuazione delle fattispecie in cui si ipotizza la presenza di amianto (con circoscrizione delle situazioni sospette in base ad analisi visive e storiche del manufatto). Eventuale raccolta campioni di materiali in misura tale da garantire una sufficiente rappresentatività. Nel caso vengano effettuati campionamenti massivi, riparazione con adeguati sigillanti del punto di prelievo e pulizia accurata. Segnalazione del punto di prelievo mediante apposizione di un contrassegno. Eventuale prelievo di campioni di aria nei luoghi considerati a rischio. Mappatura delle zone in cui sono effettivamente presenti Materiali Contenenti Amianto. Documentazione fotografica della localizzazione e dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto. Registrazione organica di tutte le informazioni in apposite schede e relazione conclusiva.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Peso 0,000000000 kg