Vedani S.r.l.
materiali e attrezzature per bonifiche ambientali

Vedani S.r.l. - Via Leonardo da Vinci 11 – 21023 Besozzo VA
Tel. 0332 772913 - Cel. 378 301 9129

www.vedani.it - info@vedani.it

MAPPATURA/CENSIMENTO MATERIALI CONTENENTI FAV/FCR

CODICE: 11*1*19

Indagine finalizzata a determinare l'eventuale presenza di materiali contenenti Fibre Artificiali Vetrose

Categorie: ANALISI DI LABORATORIO - VERIFICHE AMBIENTALI, CONSULENZE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Individuazione delle fattispecie in cui si ipotizza la presenza di FAV (Fibre Artificiali Vetrose) con circoscrizione delle situazioni sospette in base ad analisi visive e storiche del manufatto. Eventuale raccolta campioni di materiali in misura tale da garantire una sufficiente rappresentatività. Nel caso vengano effettuati campionamenti massivi, riparazione con adeguati sigillanti del punto di prelievo e pulizia accurata. Segnalazione del punto di prelievo mediante apposizione di un contrassegno. Eventuale prelievo di campioni di aria nei luoghi considerati a rischio. Mappatura delle zone in cui sono effettivamente presenti Fibre Artificiali Vetrose. Documentazione fotografica della localizzazione e dello stato di conservazione dei materiali contenenti FAV. Registrazione organica di tutte le informazioni in apposite schede e relazione conclusiva.